



高壓線圈



IGN+電源輸入

點火脈衝控制線


IGN+電源輸入

RPM信號輸出

輸出RPM信號到電腦

點火脈衝控制線


曲軸感知器



(霍爾式)

搭鐵

由泵浦繼電器



MECS
引擎電腦

點火模組接頭

1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1J	1G	1E	1C	1A
1V	1T	1R	1P	1N	1L	1J	1H	1F	1D	1B

2Y	2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
2Z	2X	2Y	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B